


过氧化氢 净化特性的例子



物质名	分类	化学式	示性式	沸点 (大致)	爆炸极限 下限浓度 (大致)	温度上升 1000ppm@25℃Air (大致)
过氧化氢	过氧化物	H ₂ O ₂	HOOH	141℃	-	4℃

通过控制孔密度、SV、贵金属量等，还可考虑进一步提高达到净化率及净化性能。关于中毒物质的影响等，也请查阅产品解决方案「废气净化催化剂」的网页。详情请咨询本公司。